

894동 3802호(73P) 사전점검 하자현황









공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	전체 샷시 좌/우측
하자내용	닫을때 프레임 떨림이 심하고 벽지가 떠있음
일 자	2019.08.02






공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	거실
하자내용	2열 가운데 샷시 좌측하단 파손
일 자	2019.08.02















공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	거실 복도
하자내용	중문-복도장 틈새 마감 보강 필요
일 자	2019.08.02



공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	거실 복도
하자내용	복도장 도색 찍힘(3개소)
일 자	2019.08.02













4. 내실(안방)

| 894동 3802호(73P) 사전점검 하자현황 |




























































8. 내육실

| 894동 3802호(73P) 사전점검 하자현황 |

공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	내육실
하자내용	문틀 좌측 파손으로 교체요망, 주변 마감 필요
일 자	2019.08.02




공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	내육실
하자내용	문틀 전체 마감 미시공
일 자	2019.08.02




공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	내육실
하자내용	젠다이 코킹 미시공
일 자	2019.08.02



공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	내육실
하자내용	욕조 우측하단 줄눈시공 불량
일 자	2019.08.02







공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	내실 발코니
하자내용	샤시-벽면 연결부 마감 불량
일 자	2019.08.02












공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	다락계단
하자내용	거실쪽 좌측 도배마감 불량 및 오염
일 자	2019.08.02



공사현장	영종화성파크드림
동호수	894동 3802호
위 치	다락계단
하자내용	다락쪽 우측 오염
일 자	2019.08.02









영종하늘도시의 가치를 높일 수 있도록 성의 있는 하자 조치를 요청드립니다.